石 に や さ し い ケ ミ カ ル ケ ア

石材・タイル用洗浄剤


嘔吐物の除去 イシクリーンシリーズ


オウトロン


嘔吐物はさまざまな成分が入り混じったもので、石材に染み込んだシミは簡単には除 去できません。

『オウトロン』は今まで難しいとされていた、嘔吐物のシミを除去する洗浄剤です。 湿布剤『ネンドル』と混合・湿布することにより、石材に染み込んだ嘔吐物のシミを 完全に除去することができます。

『オウトロン』の染み抜き効果







※ 御影石バーナー仕上げ(山西黒)

『オウトロン』は『ネンドル』と混合・湿布して汚れを除去します

【性状】

· <u> </u>	
外観	無色透明液体
成分	アルカリビルダー、アルコール系溶剤
РН	12~13 (1% Sol)
荷姿	4Kg

※オウトロン4Kgとネンドルを混合したもので、約2.4 mの染み抜きができます。 使用方法の詳細は【作業手順】をご参照ください。

【1㎡あたりの使用量】(日安)

品名	容量	重量	
オウトロン	1.55L	1.7Kg	
ネンドル	_	0.66Kg	

【ネンドル1Kgに対して】

使用量目安
2.6K g
1Kg

[※]湿布の厚みによって異なりますので目安としてください。





【作業手順】

混合

オウトロンとネンドル(湿布剤)を混合し、よく練り合わせます。

※混合割合は 容量比で

オウトロン 1:ネンドル O. 8~1です。

(耳たぶ程度の柔らかさです。重量比は前記の表を御参照ください)

塗 布

練り合わせた物を除去したい部分が完全に、覆われるように貼り付けます。厚みは2~3mm程度になるようにしてください。 さらに洗浄剤が乾燥しないように、ポリエチレンフィルム(ラップ) 等で覆ってください。

牛

5時間以上そのまま放置してください ※放置時間は状況によって異なります

養


洗 浄

養生後ネンドルを取り除き、石材を傷めないよう、十分に水洗いし てください。

※ 養生後、洗浄前にポリエチレンフィルムを取り、ネンドルが乾燥する まで放置後、水洗いするとさらに効果的です。

保護剤塗布

石材保護のため『イシノールシリーズ』を塗布することをお勧めします。 『イシノールシリーズ』を塗布することにより、汚れにくくしメンテナンスを容易にします。



【使用上の注意】

- ・ 主に御影石に使用します(大理石鏡面仕上げ面は光沢を粗しますので使用できません) また、大理石鏡面仕上げの場合は嘔吐物によって、表面が粗れることがあります(艶がなくなる)。これは、汚染による染みではありませんので、除去はできません。
- ・ 石材への影響を確認するため、必ず目立たない箇所で予備テストをおこない、石材に影響 のないことを確認してから本施工をおこなってください。
- ・ 強アルカリ性の商品です。必ずゴム手袋を使用し必要に応じて保護衣等着用してください
- ・ 作業中は滑り易くなっていますので、防滑処置等をおこなうなど注意してください
- 水以外のものとは混合しないでください
- ・ 安全な取扱いにつきましては安全データシート(SDS)を参照にしてください

紺商株式会社

〒940-0061 新潟県長岡市城内町 3-7-8 Tel 0258-32-4453 Fax 0258-32-4669 http://www.konsho.co.jp